

АКТ
осмотра и проверки оборудования
многофункциональной спортивно-игровой площадки

от «03» июня 2016г.

№ 4 ,

находящейся по адресу:

г. Сочи, улица Богдана Хмельницкого, д.24.

Владелец: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №49 г. Сочи им. Н.И.Кондратенко.

Адрес установки: г. Сочи, улица Богдана Хмельницкого, д.24

Характеристики покрытия площадки: покрытие «Спортлайн», толщиной 8 мм.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1.	Баскетбольный щит	нет	в норме	-
2.	Футбольные ворота	сетки на воротах оборваны	срочно поменять	-
3.	Волейбольные	нет	в норме	-
4.	Вышка судейская	нет	в норме	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования многофункциональной спортивно – игровой площадки свидетельствует о следующем: спортивное оборудование на площадке в хорошем состоянии и пригодна к использованию в новом учебном 2015-2016 гг.

Ответственный за спортивно – игровой площадкой:



Бочкова Н.Н., учитель физкультуры.

Члены рабочей группы:



1.Слипченко Е.Н.- заведующая хозяйством,

Дымчак И.А. - учитель физкультуры,

3.Матушкина О.В. - учитель физкультуры.

Директор МОБУ СОШ №49

г. Сочи им. Н.И.Кондратенко



О.Н.Семенова